

ERRATA CORRIGE:

Per adattare il PCB Dual_Channel_integrator.PCB alla revisione 01 dello schema elettrico è necessario eseguire i seguenti interventi sulla scheda:

- 1) Tagliare la pista che va dal PIN2 di U8 e U11 al PIN1 di U9 e U6
- 2) Tagliare la pista che va dal PIN6 di U8 e U11 al PIN1 di U9 e U6
- 3) Tagliare la pista che va dal PIN5 di U8 e U11 al PIN9 di U9 e U6

- 4) Collegare il PIN6 di U8 al PIN2 di U8
- 5) Collegare il PIN6 e il PIN2 di U8 al PIN9 di U9
- 6) Collegare il PIN5 di U8 al PIN1 di U9

- 7) Collegare il PIN6 di U11 al PIN2 di U11
- 8) Collegare il PIN6 e il PIN2 di U11 al PIN9 di U6
- 9) Collegare il PIN5 di U11 al PIN1 di U6